

気泡が少なくなったら、
「電極を洗浄」してください。

気泡が少なくなった。オゾンの匂いが薄くなった。
原因は、電極に水垢が付着していると考えられます。定期的にクエン酸で除垢洗浄を行なってください。


使用頻度と水質の硬度が高い場合、1~2 ヶ月 1 回の洗浄を推奨します。

注) 電極洗浄時に絶対に電解作動をしないでください。

洗浄方法

1. オゾ・エナジーの電解器より一回り大きい容器を用意し、電解器を十分浸かる分量の 50℃ お湯を入れます。
2. そこに、水の量に対して 15%のクエン酸粉末 を投入してよく溶かすように混ぜます。(例えば 100mL のお湯に 15g のクエン酸粉末を投入する)
3. そのまま 15 分間静置 します。
4. クエン酸溶液を捨てて、水道水をいれ、強く手振りながら繰り返しクエン酸残液を洗い落とし、終了です。

以上、ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さいませ。

[オゾン⁺電解水][®]生成器
〈オゾ・シリーズ〉の
オゾ・エナジー AQUA-J515

電極の洗浄方法

と「クエン酸の見本」を
同封しています。

弊社の製品をお買い上げ頂き
誠にありがとうございます。
この「電極の洗浄方法」をご覧になり
今後も快適にお使いください。

●お問い合わせ

TEL:045-334-8984 (土日祝日除く。9:30~17時)
E-mail : info@aquaeco.jp

●詳しくは HP をご覧ください。

<https://aquaeco.jp>



株式会社 アクアエコテック
aqua eco tech co.,ltd.

本 社 231-0064
神奈川県横浜市中区野毛町 3-158-402
TEL : 045-334-8984
FAX : 045-334-8979
<https://www.aquaeco.jp>
E-mail : info@aquaeco.jp



アクアエコテック
aqua eco tech